

## Dichiarazione del fornitore sui regolamenti UE Direttiva 1907/2006/CE (REACH) Direttiva 2011/65/UE (RoHS)

Con il presente documento dichiariamo che gli ingredienti dei nostri prodotti

**- gruppi ventilatori esterni IL e III per i modelli di motore da 63 a 560 -**

sono stati esaminati in conformità alle normative/direttive sopra citate con i seguenti risultati in relazione all'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) e ai relativi valori limite.

Il risultato della verifica viene indicato per gruppo di prodotti:

Gruppo di prodotti	Codice articolo	Risultato	Numero CAS
Cinghie di fissaggio, lamiere grigliate, tubi ventilatore	P16.xx.xxxx P23.xx.xxxx	Non contengono sostanze SVHS >0,01%	-
Gruppi standard, Flange del ventilatore (escluse le varianti con connettore)	17.0x.xxxx	Non contengono sostanze SVHS >0,01%	-
	17.10.xxxx		
	17.1x.xxxx		
	P15.5x.xxxx		
Gruppi speciali, forme costruttive speciali, Flange del ventilatore con connettore	18.0x.xxxx	I contatti delle spine assemblate su richiesta del cliente possono contenere fino al 3,5% di piombo. (Regola di eccezione 6c)	7439-92-1
	18.1x.xxxx		
	P15.5x.xxxx		
ATEX, IECEX, gruppi CCCEX	19.0x.xxxx	Il tappo a vite M20 può contenere: 2,2'-metilenebis(4-metil-6-terz-butilfenolo)	119-47-1
	19.1x.xxxx		

Langenhagen, 24/10/2024



S. Strohmeier (GF)